

Maschinenliste

Messtechnik QS



Hersteller	Zeiss	Zeiss	Faro	Faro
Bezeichnung	Accura	Contura G2	FaroArm Platin	Laser Tracker
5 Achs	5	3	5	
Verfahrwege				
X	1600	1000	r= 1000	r= 55m
Y	3000	1600		
Z	1000	600		
Software	Calypso 6.2	Calypso 6.2	Calypso 6.2	Calypso 6.2
Fläche, Kurve	X			